


THUNDER TA0000

Indicateur d'échec de communication



Caractéristiques et avantages

- Indication sonore en cas de défaillance de système.
- Indicateur visuel en cas de défaillance du système.
- Interrupteur à clé pour arrêter les alarmes sonores.
 - Indicateur LED inclus.
- Conforme aux exigences du code A17.1-2019/CSA B44 2019.



917 Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca